

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
ولاية اريانة
بلدية قلعة الأندلس

التشخيص الفني لبلدية قلعة الاندلس

2020

مقدمة

في إطار إعداد التشخيص الفني لاستكمال إجراءات إعداد البرنامج السنوي للاستثمار بالاعتماد على المقاربة التشاركية، تم تقسيم المنطقة البلدية بالاعتماد على التقسيم الترابي للعمادات و إدراج المناطق السكنية التابعة لها كمنطقة تدخل (النحلي-القنطرة-بوحنش-برج يوسف-الحسيان...)، أما بالنسبة للمنطقة البلدية القديمة قبل التوسعة فقد تم تقسيمها بما يتلائم مع طبيعة القرب الجغرافي وانسجام النسيج العمراني. وتم دراسة أوضاع المناطق البلدية وتشخيص البنية الأساسية من حيث حالة الطرقات والأرصفة والتزوير العمومي والربط بشبكة التطهير وتصريف مياه الأمطار. وفي هذا الصدد تم إضافة 3 مناطق سكنية شملها التشخيص ضمن العمادة.

تقسيم المنطقة البلدية القديمة قبل التوسعة

المنطقة 1

الجبـل وحي الطيب المهيري
والمدينة العتيقة

المنطقة 2

بئر العرائس والولجة وزنقة
الحاج عمار

المنطقة 3

السيبوس وحي الشهداء
والجنانات

المنطقة 4

حي طارق بن زياد والنجس
وأفريقيا

المنطقة 5

حي المروج و عقبة ابن نافع
وشارع علي بلهوان



المنطقة 6

قنطرة بنزرت

المنطقة 7

بوحنش ، برج يوسف وسيدي
يونس

المنطقة 8

الحسيان والبرارجة 2

المنطقة 9

النحلي الغربية

المنطقة 10

البرارجة 2

المنطقة 11

برج الحاج قنطرة بنزرت

المنطقة 12

النحلي الشرقية



المنطقة عدد1 :

وتتضمن الجبل وحي الطيب المهيري تعد حالتها حسنة من حيث تعبید الطرقات والتنوير والربط بالتطهير مع الإشارة إلى غياب جزئي لتصريف مياه الأمطار وإشكال الربط بشبكة التطهير بمنطقة الجبل لضرورة إحداث محطة ضخ بتوفير قطعة أرض.
أما المدينة العتيقة فهي تعاني من شبكة طرقات مهترئة تتطلب التدخل العاجل

المنطقة عدد2:

منطقة بئر العرائس والولجة وزنقة الحاج عمار :
تم إنجاز مشروع تعبید نهج المناضلين، نهج حنبعل وجزء من نهج أوتيك.
التنوير في حالة متوسطة كما أنه تم برمجة التدخل في منطقة الولجة بإضافة نقاط ضوئية جديدة وتحسين الشبكة حيث تم تركيز عداد جديد .

المنطقة عدد3:

السيبوس وحى الشهداء والجنانات : البنية الأساسية سيئة وتستدعي التدخل في إطار مشروع تهذيب، حيث أنه سيتم التدخل لتهذيب حي الشهداء .

المنطقة عدد4:

حي طارق بن زياد والنرجس وإفريقيا : تتطلب منطقة فرقا والنرجس إنجاز مشروع تقسيم أو التدخل في إطار برنامج تهذيب لتهيئة الشبكات المختلفة. أما بالنسبة لحي طارق بن زياد فإنه سيتم التدخل لصيانة الطرقات المهترئة .

المنطقة عدد 5 :

حي المروج والمنطقة الصناعية : تعتبر البنية الأساسية حالتها حسنة حيث أنه تم التدخل بالحي سابقا من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني.

المنطقة عدد 6 :

قنطرة بنزرت : تم الانطلاق لتهيئتها بالكامل من طرف وكالة التهذيب و التجديد العمراني .نسبة تقدم الأشغال قدرت ب30 بالمئة.

المنطقة عدد 7 :

النحليالغربية : تتطلب تدخل في إطار التهذيب كما تستدعي الربط بشبكة التطهير قبل التدخل.

المنطقة عدد 8 :

بوحنش و برج يوسف : البنية الأساسية سيئة و تتطلب التدخل لتعبيد الطرقات و التنوير العمومي.

المنطقة عدد 9 :

الحسيان : تتطلب تدخل في اطار التهذيب.

المنطقة عدد 10 :

البرارجة 2 : تتطلب تدخل في اطار التهذيب
وتستدعي الربط بشبكة التطهير العام قبل التدخل
-بصدد تركيز عدد 80 نقاط ضوئية مبرمجة لسنة
2019.

المنطقة عدد 11:

برج الحاج قنطرة بنزرت :
تتطلب تدخل في إطار التهذيب
و تهيئة طريق لربطها بالطريق MC50

المنطقة عدد 12 :

النحلي الشرقية :
منطقة سفلى تتطلب تدخل في إطار التهذيب

التحليل الفني

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة "الجبل"

المناطق	الطول الجمالي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرق			الأرصدة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معد م ²	معد		المساحة الجمالية التقديرية م ²	المساحة المرصفة التقديرية م ²	العدد الجمالي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			حالتها سينة وتتطلب صيانة م ²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م ²							

منطقة 1											
الجبل	2.830	9670	4330						80%	50%	غياب
مدخل المدينة	1.300		2600		0						جزئي
شارع البيئة	0.300				0						لتصريف
الفجة	0,5		1500		0					0	مياه
الدالية	1,2	7200			0				70%	0	الأمطار
نهج الجمهورية	0,100			360	0					100%	
زنقة المصطفى خريف	0,100	400			0						
نهج القيروان	0,100	400			0					100%	
نهج ابو القاسم الشابي	0,100		400		0						

نهج الحكماء	0.100	300م 2						0	1			%100
زنقة العروسي المطوي	0.080	240م 2						0	0			0%
زنقة البشير خريف	0.070	280م 2						0	0			%0
نهج القيروان	0,100		400					0	2		%80	%100
نهج الحدائق	0,100		400					0	2		%80	=
نهج خالد بن الوليد	0,1800		1280					0	3		%80	=
نهج ابن زيدون	0,100		350					0	2		%80	=
نهج بن شرف	0,100		500					0	2		%80	=
نهج بن رشد	0,100		300					0	2		%80	=
زنقة بن الجزار	0.100		300					0	0		0	=
نهج الخوارزمي	0.100		300					0	0		0	=
زنقة ابن سينا	0.100		300					0	0		0	=

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة "بئر العرائس والولجة وزنقة الحاج عمار"

المناطق	الطول الجمالي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرق		الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	
				المساحة المرصفة التقديرية م ²	المساحة الجملية التقديرية م ²	العدد الجمالي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %			
معد			حالتها سيئة وتتطلب صيانة م ²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م ²	بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م ²	غير معد م ²					
نهج المناضلين	0,850	310	8500			1700	23	-	80%	100%	
نهج الحنايا	0,130	390					2		90%	100%	
نهج أولاد بن حميدة	0,070	560					1		90%	100%	
نهج الجم	0,140	840					0		0	100%	
نهج الحسن بن الهيثم	0,150		600				2		80%	100%	
نهج بئر العرائس	0,600	4800	-			1200	6		30%	100%	
نهج بئر الباي	0.180	1440				1200	0		0	0	
نهج أوتيك	0,600		3600			600	13		90%	100%	
نهج أميلكار	0,300		850				3		80%	100%	
نهج روما	0,400		1000				7		100%	100%	

	%80	0		0				240			0.080	نهج الفسقية
	%80	%50		2					320	160	0,120	نهج عليسة
	%80	%70		2				640			200	نهج كمال أتاترك
	%100	%50		1				210			0,070	زنقة اولاد الأيام
	%100	0		0						2400	0,300	نهج قرطاج
على مستوى حفرة الوصيف	%100	%100		6		800			2400		0,400	الحبيب بوقطفة (الجبلاوية)
	%100	0		0					700	-	0,100	نهج حنبل
	%100	%100	0	11		0	0	1200			0,300	26 مارس 1956
	0	%50		2		0		650			0,130	فرحات حشاد
	0	%50		2		0				1440	0.240	نهج بن جلجل
	0			0		0				2800	0.350	نهج الطاهر الشاوش
	0	0		0		0				720	0.120	زنقة الشام
	0	%50		1		0				720	0.120	نهج صدر بعل
	%0			0		0					0.080	نهج بالاريجيا
	%100	%70		2		0			400		0.100	نهج الإمام سحنون
	%100	%50		2		0			400		0.100	نهج فرحات حشاد
	%100					0		240			0.060	نهج لله فاطمة
	%100					0		80			0.040	نهج علي بن ابي طالب
	%100	%100		30		0		6000			600م	نهج حوال الوادي

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة "حي طارق بن زياد"

المناطق	الطول الجمالي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرق				الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معد م ²	معد			المساحة المرصفة التقديرية م ²	المساحة الجملية التقديرية م ²	العدد الجمالي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها أو متوسطة م ²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م ²	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م ²							
شارع الشهيد الصادق بلحاج	1200	-	-	12000	-	14000	10000	92			100	لا
نهج سيدي بوطرفاية	0.200	800	--	-	-	-	-	2			100	لا
نهج المكي الصغير	0.200	1000	-	-	-	-	-	2			100	لا
نهج بنزرت	0.600	3000	-	-	-	-	-	2			100	لا
نهج المغرب العربي	0.400	-	-	-	2000	1600	-	7			100	لا
نهج البلدية	0.600	-	-	3000	-	2400-	-	5			100	لا
نهج النرجس	0.600	3000	-	-	-	2400	-	5			100	لا
نهج رفراف	0.320	1600	-	-	-	1280	-				100	لا
نهج غار الملح	0.120	960	-	-	-	360	-				100	لا

لا	100					900	-	-	-	150 0	0.300	نهج العالية
نعم	100				-	4500	-	-	-	350 0	0.700	نهج سوسة
نعم	100				-	1320	-	-	-	165 0	0.330	نهج جربة
لا	100				-	2000	-	-	-	300	0.50	نهج نابل
لا	100				-	880	-	-	-	880	0.110	نهج المنستير
لا	30				-	540	-	-	-	450	0.90	نهج سليمان
لا	100				-	680	-	-	-	850	. 0.170	نهج المهدية
لا	30					580	-	-	-	850	0.170	نهج بومهل
لا	30					500	-	-	-	850	0.170	نهج الزهران

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " حي الطيب المهيري "

المناطق	الطول الجمالي للأنهيج و الشوارع بالكلم (1)	غير معد	الطرق			الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
			معد			المساحة	المساحة	العدد	عدد النقاط	نسبة		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها	بالطبقة المضاعفة أو غيرها	حالتها سيئة وتتطلب	المرصفة التقديرية م ²	الجمالية التقديرية م ²	الجمالي لنقاط الإضاءة	التي تتطلب صيانة	التغطية %		
حي الطيب المهيري	0,850	520	4330	-	0	2000	2000	13	0	%100	%100	
شارع الحبيب بورقيبة	1300	-		26000			3000	42		%100	%100	
خلف مركز الأمن	0,130	520		-	0			0		0	%100	

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " المدينة العتيقة "

المناطق	الطول الجمالي	الطرق		الأرصدة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبد	معبد	المساحة الجمالية	المساحة المرصفة	العدد الجمالي	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
	للأنهج و الشوارع ع بالكلم (1)	م2	م2	م2	م2	م2	م2	م2		
المدينة العتيقة	1.780		850	3490	510		510	13	0	100%
نهج جبل برقو	0,090		360				1			90%
نهج المنجي سليم	0,350		1400				9			100%
نهج الغربي العيساوي	0,150		750	370			1			100%

	%100	%100		3			140		490		0,07 0	منحدر بنر العرائس
	%100	%100		1						180	0,60	منحدر المترجلين
	%100	%90		8			1260			144 0	0,36 0	نهج الأندلس
يتطلب حائط واقى	%100	%80		4				480		350	0,16 0	نهج عبد الرحمان بن عبد العزيز
	%100	0		0					300	300	0.15 0	نهج النسيم

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " السيوس وحي الشهداء والجنانات "

المناطق و الأنهج	الطول الجمالي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرق		الأرصفة		التنوير العمومي		الربط بشبكة	وجود إشكاليات	
		غير معد ²	معد	المساحة	المساحة	العدد	عدد النقاط			نسبة
شارع جبل اشكل	800.	270 0	-	2400	-	4500	-	7	100%	نعم
طريق الميناء	0.400	-	2000	-	-	1600	800	5	80%	لا
نهج العطفة	0.600	-	-	1000	-	1200	-	5	100%	لا
نهج السرول	0.210	-	-	840	-	0	-	0	=	لا
نهج الشجرة	0.220	880	-	-	-	0	800	1	=	لا
نهج الصفصاف	0.350	210 0	-	-	-	1200	1000	3	=	نعم

لا	=			0		0	-	-	-	240 0	0.400	نهج البسباسة
لا	=			3	3000	450	-	-	2100	-	300.	شارع الزربية
لا	=			18	0	1800	-	-	6000	-	0.600	شارع الصادق رهيط
لا	=			2	-	600	-	-	-	120 0	0.200	نهج ساقية سيدي يوسف
لا	=			8	-	1800	-	2250	-	-	0.450	نهج المنصف باي
نعم	=			5	-	1000	-	250	-	250	0.500	نهج الزيتون

	=			2							0.200	نهج السيوس
لا	=			5	-	-	-	2500	-	-	0.500	نهج اشبيليا
نعم	=			5	-	2000	-	-	-	2500	0.500	نهج الجنائن
لا	=			5	-	1200	1500	-	-	-	0.300	نهج حمدة العيساوي
	0	%50		1							0.100	نهج البرتقال
	0	0		0							0.100	نهج الياسمين
	0	0		0							0.100	نهج الملايا
	0	0		0							0.100.	نهج الموز
	0	%70		2							0.100	نهج العوينة
نعم	0			4	-	3200	-	-	4000	-	0.800	نهج الجنائن
نعم				0		12000	-	-	-	1500	0.220	نهج ابو نواس
نعم				1	-	-	-	1200	-	-	0.300	نهج الغابة
نعم	%100			1	-	-	-	-	600	-	0.100	نهج رمادة
نعم	%100				-	-	-	800	-	-	0.200	نهج ابن النفيس
نعم	%100				-	-	-	800	-	-	0.100	نهج ابن الجزار
نعم	%100				-	1500	-	-	-	1800	350	نهج القصاب
نعم	%100				-	-	-	1000	-	-	0.200	نهج ابن البيطار
نعم	%100				-	-	-	-	-	240	0.70	نهج عثمان ابن عفان
نعم	%100			23	3000	8000	-	-	40000	-	5	طريق الشاطئ
								4200	4800		1,5	نهج النرجس

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " حي المروج 1 "

مناطق	الطول الجمالي للأنهج و الشوارع بالكم (1)	غير معد م ²	الطرق			الأرصدة		التوزيع العمومي			الربط بشبكة تصهير مياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
			معد	بالطريق المضاعفة أو غيرها وحالتها	بالطريق الأسفلتية وحالتها أو متوسطة م ²	المساحة الحقيقية للمساحة التقديرية م ²	المساحة للمساحة للمساحة التقديرية م ²	العدد الجمالي لنقاط الأضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
الفاضل بن عاشور	0.450	-	-	-	2700	960	-	6	0	50%	100	لا
ج عقة ابن ناعم	0.700	-	-	3500	-	400	4000	12	1	75%	100	نعم
نجم علي لنوعلي	0.230	920	-	-	-	-	-	3	1	50%	80	نعم
نجم صر المختار	0.240	1200	-	-	-	960	-	0	0	0	0	نعم
محمد علي الحامي	0.90	450	-	-	-	-	-	1	0	50%	50	نعم
ج القرابي	0.350	1400	-	-	-	-	-	4	2	35%	100	لا
زينة ابن خلدون	0.70	300	-	-	-	-	-	1	1	50%	100	لا
زينة ابن بطوطه	0.70	400	-	-	-	-	-	0	0	0	50	لا
شارع علي بليوان	0.240	-	-	-	1920	1200	600	11	0	100%	100	لا
شارع الأزمنة	0.450	-	-	3600	-	1800	1800	11	0	10%	100	لا

لا	100	%50	0	6	1600	1600	2400	-	-	-	0.400	نهج محمد علي
لا	100	%30	1	4	1000	1000	-	1440	-	-	0.240	نهج الطاهر
نعم	50	0	0	0	-	-	-	-	-	1200	0.200	نهج ابن ابي صديك
نعم	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0.200	نهج احمد شوقي
نعم	50	%50	2	5	-	-	-	-	-	-	0.400	نهج محمود المسعودي
لا	100	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0.500	نسيم فينيسيا
نعم	0	%20	0	1	-	800	-	-	-	1200	0.200	نهج عبد الرحمان مامي
نعم	0	0	0	0	-	800	-	-	-	1200	0.200	نهج عزيزة حشانة
لا	0	0	0	0	-	800	-	-	-	1200	0.200	نهج محمود الماطري

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبيئة الأساسية بمنطقة " حي المروج 2 ، النرجس وإفريقيا والمنطقة الصناعية"

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبلدية الأساسية بمنطقة													
مناطق	الطول الجمالي للأنهج و الضوارع بالكم (1)	غير معد م ²	الطرق			الأرصاف		التنوير العمومي			نسبة التغطية %	نسبة تطهير المياه المستعملة %	وجود شكايات لتصريف مياه الأمطار
			بالطريق والطريق جيدة أو متوسطة م ²	بالطريق أو غيرها والطريق جيدة أو متوسطة م ²	حالتها نسبة وتتطلب صيانة م ²	المساحة الجمالية التقديرية م ²	المساحة المصرفية التقديرية م ²	العدد الجمالي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة				
المروج 2	10 كم	-	80000 جيدة	-	-	15.000	7500	-	-	-	100%	نعم	
المنطقة الصناعية	5.84 كم	46720	10400 جيدة	-	-	50.000	4800	-	-	-	100%	لا	
النرجس وأفريقيا	5.750 كم	40250	-	-	-	46000	-	-	-	-	5%	نعم	

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " السبوس وحي الشهداء والجنان "

المنطقة و الأنواع	طول الجدار للأنواع شمارع (1)	غير معد	الضرائب			الأرصدة		تطوير القنوس			مربط شبكة تطوير المياه المستغلة %	وحدة استثمارات التصريف للمياه الأمطار
			داخلية إستراتيجية و جديدة متوسطة و	معد بأطراف و داخلها جديدة و متوسطة و	داخلية نسبة و المتطلب و	المساحة المعدية و	المساحة المعدية و	عدد النقاط ش تتطلب صيانة	عدد الجدار ش الإضاءة			
شارع جبل اشكل	800.	2700	-	2400	-	4500	-	7	-	80%	نعم	
طريق الميناء	0.400	-	-	-	-	800	1600	5	1	50%	لا	
نهج العطفة	0.600	-	-	2000	-	-	1200	5		80%	لا	
نهج السورول	0.210	-	-	840	-	0	0	0		=	لا	
نهج الشجرة	0.220	880	-	-	-	800	0	1		=	لا	
نهج المصفاة	0.350	2100	-	-	-	1000	1200	3		=	نعم	
نهج البسياسة	0.400	2400	-	-	-	0	0	0		=	لا	
شارع الزربية	300.	-	-	-	-	3000	450	3		=	لا	
شارع الصفاق	0.600	-	-	6000	-	0	1800	18		=	لا	
نهج ساقية سيدي يوسف	0.200	1200	-	-	-	-	600	2		=	لا	
نهج المنصف باي	0.450	-	-	2250	-	-	1800	8		=	لا	
نهج الزيتون	0.500	250	-	250	-	-	1000	5		=	نعم	
نهج السيوس	0.200	-	-	-	-	-	-	2		=	لا	
نهج انبيليا	0.500	-	-	2500	-	-	-	5		=	نعم	
نهج الجنان	0.500	2500	-	-	-	2000	-	5		=	لا	
نهج حدة العيسوي	0.300	-	-	-	-	-	1200	5		0	لا	
نهج البرنقل	0.100	-	-	-	-	-	-	1		50%	لا	

	0	0		0							0.100	نهج الياسمين
	0	0		0							0.100	نهج الملايا
	0	0		0							0.100	نهج الموز
	0	%70		2							0.100	نهج العوينة
نعم	0			4	-	3200	-	-	-	4000	0.800	نهج الجنائن
نعم				0		12000	-	-	-	1500	0.220	نهج ابو نواس
نعم				1	-	-	-	1200	-	-	0.300	نهج الغابة
نعم	%100			1	-	-	-	-	600	-	0.100	نهج رمادة
نعم	%100				-	-	-	800	-	-	0.200	نهج ابن النفيس
نعم	%100				-	-	-	800	-	-	0.100	نهج ابن الجزار
نعم	%100				-	1500	-	-	-	1800	350	نهج القصاب
نعم	%100				-	-	-	1000	-	-	0.200	نهج ابن البيطار
نعم	%100				-	-	-	-	-	240	0.70	نهج عثمان ابن عفان
نعم	%100			23	3000	8000	-	10.000	-	-	1500	طريق الشاطئ

قرار النيابة الخصوصية

بعد المداولة والنقاش صادق أعضاء النيابة الخصوصية بالإجماع على التّشخيص الفني والمالي لبلدية قلعة الأندلس.



بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " المدينة العتيقة "

المناطق	إجمالي للأحياء و الشوارع بالكم (1)	غير معد	طرق			لأصناف		الشوارع الخلفية		الربط بشبكة تصريف المياه للمستعملة %	وجود إشكاليات للتصريف مياه الأمطار
			بالطريق الأسفلية وجودة المتوسطة 2	بالطريق أو غيرها وجودة المتوسطة 2	حالتها التي وتتطلب صلابة 2	المساحة المحصلة التقديرية 2	المساحة المحصلة التقديرية 2	عدد خلفي النقاط الاضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صلابة		
المدينة العتيقة	1.780		850	3490	510	510		13	0	100%	%100
نهج جبل برفو	0,090		360					1			%90
نهج المنجي سليم	0,350			1400				9		%100	%100
نهج الغربي الجساري	0,150			750	370			1		%40	%100
منحدر بئر العرائس	0,070		490		140			3		%100	%100
منحدر المترجلين	0,60	180						1		%100	%100
نهج الأكتاس	0,360	1440			1260			8		%90	%100
نهج عبد الرحمان بن عبد العزيز	0,160	350		480				4		%80	100%
نهج التميم	0,150	300	300					0		0	%100

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " بوحش "

وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	التنوير العمومي			الأرصفة		الطرق				الطول الجمالي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	المناطق و الأنهج
		نسبة التغطية %	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجمالي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة التقديرية م ²	المساحة الجملية التقديرية م ²	معبد			غير معبد م ²		
							حالتها سيئة وتتطلب صيانة م ²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م ²	بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م ²			
لا	0%	0%		3						320	0.080	زنقة أولاد بن طراد
لا	0%	0%		4						780	0.130	نهج عائلة الدريدي وبن حرب
لا	0%	0%		3						400	0.100	زنقة أولاد عريف (1)
لا	0%	0%		3						400	0.100	زنقة أولاد عريف (2)
لا	0%	0%		5		600				1050	0.150	نهج أولاد عريف
لا	0%	0%		6		600				1000	0.200	نهج أولاد عريف وأولاد طوبان
لا	0%	0%		1						300	0.100	زنقة أولاد طوبان
لا	0%	0%		1						300	0.50	زنقة طوبان 3
لا	0%	0%		2						400	0.100	زنقة تجمع أولاد بوكراع
لا	0%	0%		2						400	0.100	زنقة أولاد طوبان 4
لا	0%	0%		4						600	0.150	نهج أولاد بن عيسى
لا	0%	0%		10						1750	0.350	نهج أولاد طوبان
لا	0%	0%		1						160	0.040	زنقة الغرياني1

لا	%0	%0		6						0.20 0	0.150	نهج أولاد الطرابلسي
لا	%0	%0		3						240	0.080	زنقة أولاد الطرابلسي
لا	%0	%0		3						500	0.100	نهج الغرياني والطرابلسي
لا	%0	%0		2						200	0.050	زنقة الغرياني
لا	%0	%0		6						1000	0.200	نهج أولاد الحلبوني
لا	%0	%0		10						4800	1.200	مسلك فلاحي ينتهي بنهج سكني
لا	%0	%0		2						240	0.080	نهج أولاد عريف
لا	%0	%0		-						1000	0.250	نهج تجمع أولاد بن حسن
لا	%0	%0		4						750	0.150	نهج تجمع أولاد بوبكر طوبان

"بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " بوحنش الشرقية

وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	التنوير العمومي			الأرصفة		الطرق				الطول الجمالي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	المناطق و الأنهج
		نسبة التغطية %	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجمالي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة التقديرية م ²	المساحة الجمالية التقديرية م ²	معبد			غير معبد م ²		
							حالتها سينة وتتطلب صيانة م ²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م ²	بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م ²			
لا	0%	0%		5						2100	0.350	تجمع البوعلي والعكاري
لا	0%	0%		5		450				900	0.150	طريق المقبرة
لا	0%	0%		1		1200				1050		تجمع الرتيمي والبوعلي
لا	0%	0%				200				200	200	زنفة البوعلي
لا	0%	0%		20					3600 جيدة	-	0.600	تجمع أولاد الرتيمي
لا	0%	0%		3						500	0.100	تجمع أولاد بن ساسبي

"بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " سيدى يونس

المناطق و الأنهج	الطول الجمالي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرق			الأرصفة		التنوير العمومي			الربط	وجود
		غير معبد	معبد			المساحة الجملية التقديرية م ²	المساحة المرصفة التقديرية م ²	العدد الجمالي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %	بشبكة تطهير المياه المستعملة %
			حالتها	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م ²	بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م ²						
زنقة عدد1	0.250	1250	---	-	-	750	-	8		0%	لا
زنقة عدد2	0.250	1250				750		8		0%	لا
زنقة عدد3	0.050	300						2		0%	لا

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " برج يوسف

وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	التنوير العمومي			الأرصفة		الطرقات				الطول		المناطق و الأنهج
		نسبة التغطية %	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجمالي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة التقديرية م ²	المساحة الجملية التقديرية م ²	معبد			غير معبد م ²	الجمالي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)		
							حالتها سينة وتتطلب صيانة م ²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م ²	بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م ²				
لا	0%	0%		6	-					1200	0.200	نهج اولاد دغمان 1	
لا	0%	0%		6						1200	0.200	نهج أولاد دغمان 2	
لا	0%	0%		2						300	0.050	نهج اولاد الزواري 1	
لا	0%	0%		2						300	0.050	نهج اولاد الزواري 2	
نعم	0%	100%	2							1000	0.200	نهج برج يوسف الشمالي	
لا	0%	0%		4						750	0.150	نهج برج يوسف الجنوبي	
لا	0%	0%		2						750	0.50	نهج اولاد المثلوثي	

بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " الحسيان "

وجود	الربط	التنوير العمومي			الأرصفة		الطرق				الطول		المناطق و الأنهج
		نسبة	عدد النقاط	العدد	المساحة	المساحة	معبد			غير معبد	الجمالي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)		
							حالتها	بالطبقة	بالطبقة				
إشكاليات	بشبكة	التغطية	التي	الجمالي	المرصفة	الجمالية	سينة	المضاعفة	الإسفلتية				
لتصريف	تطهير	%	تتطلب	لنقاط	التقديرية	م ²	وتتطلب	أو غيرها	وحالتها	م ²			
مياه	المياه		صيانة	الإضاءة		م ²	صيانة	وحالتها	جيدة أو				
الأمطار	المستعملة						م ²	جيدة أو	متوسطة				
	%							متوسطة	م ²				
لا	0%	0%		30	-	2550				4250	0.850	تقسيم السنيت	
لا	0%	0%	35	-		8000			5000	-	1000	الطريق الرئيسي	
نعم	0%	0%	-	45		4080				6800	1.360	لأنهج المتفرعة عن الطريق الرئيسي	

"بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " النحلي الشرقية"

المناطق و الأنهج	الطول الجمالي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرقات			الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار
		غير معبّد م ²	معبّد		المساحة الجمالية التقديرية م ²	المساحة المرصفة التقديرية م ²	العدد الجمالي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	نسبة التغطية %		
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م ²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م ²							
نهج النحلي من أمام واد يربط بطريق النخل	0.300				4.5×0.300		4		20%	0%	لا
نهج النحلي من امام المدرسة الى المعصرة	0.200				5×0.200				100%	0%	لا
طريق من الجامع الى آخر الحي					100×6				100%	0%	لا
حي الجامع	0.050				3×0.050		2		0%	0%	لا

"بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " النحلي الغربية"

وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	التنوير العمومي			الأرصفة		الطرق				الطول الجمالي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	المناطق و الأنهج
		نسبة التغطية %	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجمالي لنقاط الإضاءة	المساحة المرصفة التقديرية م ²	المساحة الجملية التقديرية م ²	معبد			غير معبد م ²		
							حالتها سينة وتتطلب صيانة م ²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م ²	بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م ²			
لا	0%	100%					5×3000					حي النحلي من الجهة الغربية
لا	0%	0%					3000			3000	3000	طريق موازي للطريق رقم 8
لا	0%	100%				2400	5×0.800				0.800	نهج الخزان

"بطاقة إحصاء وصفية تقديرية للبنية الأساسية بمنطقة " البراركة 2"

المناطق و الأنهج	الطول الجمالي للأنهج و الشوارع بالكلم (1)	الطرق			الأرصفة		التنوير العمومي			الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة %	وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	
		غير معبد م ²	معبد			المساحة الجملية التقديرية م ²	المساحة المرصفة التقديرية م ²	العدد الجمالي لنقاط الإضاءة	عدد النقاط التي تتطلب صيانة			نسبة التغطية %
			بالطبقة الإسفلتية وحالتها جيدة أو متوسطة م ²	بالطبقة المضاعفة أو غيرها وحالتها جيدة أو متوسطة م ²	حالتها سيئة وتتطلب صيانة م ²							
طريق البراركة على طول المنطقة	5000								0%	لا		

كشف متابعة انجاز المشاريع لسنتي 2018-2019

المشروع	الكلفة	نسبة تقدم الانجاز
تهيئة المنشآت البلدية	443.000 د	تم تعيين مكتب دراسات
تهيئة وصيانة المقابر	28.000 د	تم تعيين مكتب دراسات
تهيئة المنتزه	40.000 د	تم إعطاء الإذن لإنطلاق الأشغال بتاريخ 2019/10/23

كشف متابعة انجاز مشاريع البرنامج التشاركي لسنتي 2018-2019

المشروع	سنة البرمجة	الكلفة	نسبة تقدم الانجاز
تعبيد 3 نهج بحي طارق بن زياد	2017	153.000 د	إنهاء الأشغال وتم القبول الوقتي في إنتظار القبول النهائي
تعبيد 3 نهج بالولجة	2018	199.000 د	إعطاء الإذن بإنطلاق الأشغال بتاريخ 2019/10/10

وَشَكَرَ